

N° d'imprimé : S 636882472

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1572

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

22/07/2025

04/11/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation

DX-816-CX (F) Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF3YBSMFA12956233

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT014G978

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119091

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

Nº DU PROCÈS-VERBAL

26/11/2025

25088298

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG.AVD.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE

D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0627

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20

22/04/2021 : 71217km / 02/09/2021 : 77857km / 11/07/2025 : 119075km /

05/09/2025 : /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AV	AVANT		ARRIERE	
Pipago / P a / O a	G	D	G	iene D	
Ripage (-8 a + 8m/km):	+1.8	+1.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%): Forces verticales :	0	0%		3%	
Erole de	1243	1243daN		773rlaN	

Frein de service ;

Forces de freinage : 360daN 379daN 254daN Déséquilibre (<20%): 264daN 6% Forces de freinage (efficacité) : 360daN 379daN 254daM 264daM

Taux d'efficacité (≥ 50%): 67% Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%) -3 4%

-4.0%