# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613935**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/04/2026 | 26003109 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DX-085-XZ (F) | 04/07/2018 | 04/12/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CAPTUR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF12RAJ1A54600184 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP4727761 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

111554

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

**DEFAILLANCES MINEURES :**

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD, ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28/10/2019 : 62057km / 08/02/2022 : 83897km / 26/10/2023 : 96868km / 27/10/2025 : 108992km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.4m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 0% | |
| **Forces verticales** | 808daN | | 485daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 276daN | 269daN | 154daN | 143daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 8% | |
| Force de freinage (efficacité): | 276daN | 269daN | 154daN | 143daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 65% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |
| **Emissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 01.05 - C2: 00.97 | | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.1% | -1.9% | | |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -0.4% | | |

**DX-085-XZ**

CT : 12/06/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF12RAJ1A54600184

N° d'imprimé : **ZA14613935**

S031Z123
26003109
XXXXXXX