

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26060823			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré D 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré G 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/09/2019 : 123366 km / 28/09/2021 : 148167 km / 10/11/2021 : 150160 km / 29/09/2023 : 168085 km / 27/10/2025 : 182109 km				
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033F1011					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays BV-346-DW (F)	Date d'immatriculation 14/09/2015	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 19/09/2011			
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale POLO				
(1) N° dans la série du type (VIN) WWWZZZ6RZBU078103	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP			
Type/CNIT M10VWGVP000C583	Énergie GO				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
184288					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes					
	G	AVANT D	G	ARRIÈRE D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.8 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %		4 %	
Forces verticales :		798 daN		450 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	337 daN	308 daN	167 daN	164 daN	
Déséquilibre ($<20\%$) :		9 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	337 daN	308 daN	167 daN	164 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	78 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.6 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-3.5 %		