

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395704

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		29/07/2026		26006053	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne (ARD, AR, ARG)			
29/07/2026		5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (ARG)			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences (AVG, AVD)			
Contre-visite		DEFAILLANCES MAJEURES :			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV, AR)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		DEFAILLANCES MINEURES :			
Tel : 05.61.42.27.81		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
SIGNATURE :		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD, D, ARG, C, ARD, G)			
EJ-750-RJ (F) 04/03/2022 30/01/2017		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD)			
Marque Désignation commerciale		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
PEUGEOT PARTNER		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration (AR)			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
VF37BBHY6HJ550524 N1 CTTE		05/01/2021 : 49864km / 12/02/2022 : 52807km / 30/03/2024 : 107252km			
Type/CNIT Énergie					
N10PGTCT037T131 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
161671					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EJ-750-RJ					
CT : 29/07/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VF37BBHY6HJ550524					
N° d'imprimé : ZA14395704					
S031Z123 26006053 XXXXXXX					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+15.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		2%	
Forces verticales	846daN		537daN	
Frein de service				
Force de freinage:	285daN	283daN	188daN	197daN
Déséquilibre (<20%):	1%		5%	
Force de freinage (efficacité):	285daN	283daN	188daN	197daN
Taux d'efficacité global (=50%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.27 - C2: <0.10 - C3: <0.10 - Moyenne: 0.12				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-2.8%		