

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé: S 635663561

State State Colored State Colored State St						
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	24/10/2025	25087490				

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1572

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

11/12/2020 FV-037-TD (F) 11/12/2020

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MASTER JPM

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre

VF1VB000066573548

N1 CTTE

Type/CNIT

Énergie

GO

VBUM9TA0D3406XC350C

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

68266

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAOUES D'IMMATRICULATION: Inscription manquante ou illisible, AV.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD, AVG.

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET

LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE IOUR) : Glace défectueuse ARG

4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARG,

4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE): Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), G,ARG.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG, AVD, ARG, ARD.

4.4.4.a.1. FREQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas

conforme aux exigences

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR: Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:

30/06/2025 : 68186km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE		
	G		D	G		D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-1.0m/K	m			
Dissymétrie suspension (≤30%):		0%			16%	
Forces verticales :	1383daN			1515daN		
Frein de service :						
Forces de freinage :	459daN		452daN	418daN	41	15daN
Déséquilibre (<20%):		2%			1%	
Forces de freinage (efficacité) :	459daN		452daN	418daN	41	15daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	60%					
Frein de stationnement : Taux d'effica	cité (≥ 18%):	23%				

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (1.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%) -0.4%