

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



# **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/12/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC

Tél: 0556726262

# (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

033F1011

SIGNATURE:

#### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FM-420-FX (F)

11/12/2019

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 11/12/2019

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF1R9800863401295

(5) Catégorie internationale

Genre VASP

Type/CNIT

Énergie

M10RENVP603R735

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

76228

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

22/10/2025

25057594

# (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

#### Défaillances majeures :

5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ARD, ARG

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé

4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 28/11/2023: 68971 km



# MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	<b>D</b> +1.5 m/km	G		D
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		9 %	
Forces verticales :		738 daN		472 daN	

Frein de service Forces de freinage : 272 daN 266 daN 181 daN 192 daN Déséquilibre (<20%): 6 % Forces de freinage (efficacité): 272 daN 266 da N 181 daN 192 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.999

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.8 % -1.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-3.9 % -2.7 %