



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69880029

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

15/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26059452

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

14/01/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT :

091C0438

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

DX-278-WT (F)

23/02/2023

03/12/2015

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

C4

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF7NCBHZMEFY569736

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10CTRVP039X853

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

**(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ**

235510

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

12/11/2019 : 156381 km / 03/05/2021 : 184597 km / 09/02/2023 : 208353 km / 13/05/2025 : 225894 km / 08/07/2025 : 227436 km

**as**  
AUTOSÉCURITÉ

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+3.3 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	8 %		1 %	
Forces verticales :	832 daN		532 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	252 daN	255 daN	208 daN	218 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	2 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	255 daN	208 daN	218 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-3.1 %	