

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976226

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/11/2025		25009336	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			1.2.1.a.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues (AVD)		
24/11/2025			1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur (AV)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			DEFAILLANCES MAJEURES :		
Contre-visite			1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			DEFAILLANCES MINEURES :		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
SIGNATURE :			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/08/2019 : 74456km / 08/09/2021 : 88009km / 05/09/2023 : 104783km /		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
DL-632-KS (F) 31/10/2014 31/10/2014					
Marque Désignation commerciale					
OPEL CORSA					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
W0L0SDL08E4324659 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10PELVP1971308 ES					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
126956					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
DL-632-KS CT : 24/11/2025 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : W0L0SDL08E4324659 N° d'imprimé : ZA13976226					
S031Z123 25009336 XXXXXXX					
			AVANT G D		
			ARRIÈRE G D		
			Ripage (-8 à +8m/km) -13.3m/km		
			Dissymétrie suspension (=30%) 2% 9%		
			Forces verticales 683daN 441daN		
			Frein de service		
			Force de freinage: 240daN 25daN 136daN 143daN		
			Déséquilibre (<20%): 90% 5%		
			Force de freinage (efficacité): 228daN 16daN 179daN 153daN		
			Taux d'efficacité global (=58%): 51%		
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%		
			Emissions à l'échappement		
			CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001		
			Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.5% -2.0%		
			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +1.6% +1.9%		