



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C69178928

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 31/03/2026 | 26061289 |

| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Défavorable pour défaillances majeures | <p>Défaillances majeures : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARG</p> <p>Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/12/2019 : 40813 km / 07/08/2023 : 90132 km / 14/03/2025 : 101833 km</p>  |

| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
|--------------------------------------------|
| 30/05/2026 |

| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
|-----------------------------|
| Contre-visite |

| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| N° D'AGRÈMENT : | S033C324 |
| (9) RAISON SOCIALE : | SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD |
| (3) COORDONNÉES : | 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262 |

| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| N° D'AGRÈMENT : | 091C0438 |
| SIGNATURE : |  |

| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1 ^{ère} mise en circulation |
| DY-561-NN (F) | 29/12/2015 | 29/12/2015 |
| Marque | Désignation commerciale | |
| RENAULT | TRAFIC | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
| VF12FL11354475211 | N1 | CTTE |
| Type/CNIT | Énergie | |
| N10RENT463K417 | GO | |
| Document(s) présenté(s) | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | |

| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
|------------------------|
| 103630 |

| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | |
|----------------------------------------------------|--------|
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | |

| | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | G | AVANT D | G | ARRIERE D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | +0.3 m/km | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | | 2 % | | 4 % |
| Forces verticales : | | 1129 daN | | 711 daN |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 428 daN | 404 daN | 247 daN | 243 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 6 % | | 2 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 428 daN | 404 daN | 247 daN | 243 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | 71 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 21 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -2.3 % | | -1.9 % | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -4.0 % | | -4.0 % | |