



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637512876

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/04/2026	26091455

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013S1061

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

DD-837-HH (F) 24/02/2014

Date de 1^{ère} mise en circulation

02/03/2007

Marque Désignation commerciale

RENAULT CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1BBTJ0537255952 M1 VP

Type/CNIT Énergie

BBTJ0 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148800

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)

2.1.3.g.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré, AVG.

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, C.

4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AVD,AVG.

5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé, AVD,AVG.

8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,ARG.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD,ARD.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

27/05/2020 : 123875km / 16/05/2022 : 132248km / 11/07/2022 : 133060km / 03/06/2024 : 141262km / 26/07/2024 : 141889km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+8.8m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		1%		0%
Forces verticales :		713daN		387daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	231daN	209daN	115daN	142daN
Déséquilibre (<20%):		10%		20%
Forces de freinage (efficacité) :	231daN	209daN	115daN	142daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	63%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0,9%	-1,9%		