

N° D'IMPRIMÉ 065468158

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	24/09/2025	25056948			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques : 3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée AV				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances majeures : 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG				
24/09/2025	Défaillances mineures : 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, C, AVD, ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV, AR				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 091C0438					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
FQ-742-BT (F)	04/11/2020	28/05/2020			
Marque	Désignation commerciale				
OPEL	CORSA				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VXKUPHNKKL4107630	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10PELV629D021	ES				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
032352					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
G AVANT D G ARRIERE D					
Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 2 %					
Forces verticales : 723 daN 426 daN					
Frein de service					
Forces de freinage : 261 daN 263 daN 152 daN 141 daN					
Déséquilibre (<20%) : 1 % 8 %					
Forces de freinage (efficacité) : 261 daN 263 daN 152 daN 141 daN					
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.03 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.015					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.2 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.8 % -3.2 %					