

19

(3) T

1

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº d'imprimé · S 63695552

od'imprimé: > 636955552		
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2025	25087979
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANC	ES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillance(s) critique(s)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée, AVG,AVD.	
13/11/2025	Défaillance(s) majeure(s)	e fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	balayage des essuie-glaces ou de visio	on des rétroviseurs, AV.
Contre visite	3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essu défectueux, AV.	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AR. 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: Panneau ou élément mal fixé ou	
N° D'AGRÉMENT: S013S227		
9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN		
3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800		
Espace Carthage	endommagé susceptible de provoquer	des blessures, AVD,D.
13700 MARIGNANE	6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS gravement rouillés : risque de blessure	ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	gravement rountes . Haque de Diesaure	es, risque de Criute, Avg.
N° D'AGRÉMENT : 013S1363 IGNATURE :	Défaillance(s) mineure(s)	
A.	4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILL d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD	ARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale
	5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression	
	incontrôlable, AVG,ARG,ARD,AVD.	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Kilométrages relevés lors des préd	cédents contrôles techniques depuis le 20
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation	mai 2018 : 17/05/2021 : 76518km / 09/11/2023 :	139031km /
EK-508-YL (F) 07/07/2021 21/03/2017	, vojevaz 110010KIII j 03j11j2025 .	133031Kiii j
Marque Désignation commerciale		
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
SALVA2BN4HH209254 M1 VP		
Type/CNIT Énergie		
M1GLDRVP0005467 GO		
Document(s) présenté(s)		

	153083
INFORMATIO	NS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
INFORMATIO	INS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT ARRIERE G D Ripage (-8 a + 8m/km): +0.1m/Km Dissymétrie suspension (≤30%): 2% 2% Forces verticales: 1175daN 788daN Frein de service : Forces de freinage : 257daN 235daN 234daN 242daN Déséquilibre (<20%): 4% Forces de freinage (efficacité) : 387daN 323daN 280daN 284daN Taux d'efficacité (≥ 58%): 64% Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -2.8% -2.5% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) +0.4% -4.0%