



N° D'IMPRIMÉ C69880044

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

25059025

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ


Défaillances majeures :

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/02/2019 : 69188 km / 26/03/2021 : 96768 km / 23/08/2023 : 144049 km / 24/10/2025 : 173445 km



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
EG-751-NB (F) 04/11/2016 06/08/2013

Marque Désignation commerciale

VOLKSWAGEN TIGUAN

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WVGZZZ5NZEW511822 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M1GVWGP806F066 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

174647

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.9 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			1 %	
Forces verticales :		904 daN			639 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	361 daN		319 daN	156 daN	189 daN	
Déséquilibre ($<20\%$) :	12 %					
Forces de freinage (efficacité) :	361 daN	319 daN	156 daN	189 daN		
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	66 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 %		CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 %			-1.2 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %			-4.0 %			