PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585769 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 30/10/2025 25008715 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 29/12/2025 Source lumineuse défectueuse (AVG) 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DÉ PORTE : Une portière ne s'ouvre ou NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ne se ferme pas correctement (ARG) 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Contre-visite 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE 31700 BEAUZELLE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (ARG, ARD) Tel: 05.61.42.27.81 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 31/01/2019: 36321km / 24/03/2021: 87318km / 23/03/2023: 150279km / 21/03/2025: 211629km / SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EF-860-AK (F) 20/02/2019 29/04/2015 Margue Désignation commerciale CITROEN BERLINGO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF77S9HP0FJ604506 Type/CNIT Énergie M10CTRVP011M094 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 222533 Ripage (-8 à +8m/km)+4.7m/km Dissymétrie suspension (=30%) 0% 0% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EF-860-AK 29/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF77S9HP0FJ604506

N° d'imprimé :za13585769

S031Z123 25008715 XXXXXXX

886daN 660daN Frein de service

260daN

260daN

Force de freinage: 316daN 329daN 246daN Déséquilibre (<20%): 4% 6% Force de freinage (efficacité): 316daN 329daN 246daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%

Emissions à l'échappement

Taux d'efficacité global (=58%):

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.99 - C2: 00.94

-1 4% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.1% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.2% -4.0%