



N° D'IMPRIMÉ C74174758

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

09/09/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26064700

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT :

091C0438

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

FC-107-HW (F)

26/11/2022

07/12/2018

Marque

Désignation commerciale

SKODA

KAROQ

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

TMBJG7NU0K2023600

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10SKDVP021S255

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

176287

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque  
minimale atteinte) ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai  
2018 : 16/11/2022 : 87067 km / 05/11/2024 : 138771 km



## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                     | AVANT     |         | ARRIÈRE |         |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                     | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                             | -5.8 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                    | 6 %       |         | 5 %     |         |
| Forces verticales :                                 | 885 daN   |         | 581 daN |         |
| Frein de service                                    |           |         |         |         |
| Forces de freinage :                                | 300 daN   | 283 daN | 203 daN | 202 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                               | 6 %       |         | 1 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                   | 300 daN   | 283 daN | 203 daN | 202 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) :                  | 67 %      |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :  | 23 %      |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                           |           |         |         |         |
| Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 |           |         |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :              | -2.2 %    |         | -2.2 %  |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :        | -3.2 %    |         | -2.8 %  |         |