



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé **CV 162042**

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE**

Contrôle volontaire Partiel

**DATE DU CONTRÔLE**

24/07/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE**

V2562046

**IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S031Z207

RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

ADRESSE : ZAC DE LA GRAVETTE  
11 B RUE DE LA GRAVETTE  
31150 GRATENTOUR

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÈMENT : 031T1475

SIGNATURE :

**RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**DÉFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :**

- 1 - 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)
- 2 - 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)
- 3 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)
- 4 - 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD)
- 5 - 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVG)

**DÉFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :**

- 1 - 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD)
- 2 - 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, AVD, AVG, ARD)
- 3 - 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)
- 4 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, AVD, AV)
- 5 - 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD)
- 6 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

N° Immatriculation : GE-468-ET (F)    Date d'immatriculation : 20/01/2022    Date de 1<sup>re</sup> mise en circulation : 20/01/2022

Genre : INCO    Marque : IVECO    Type : ABSENT

N° dans la série du type : ZCFGG35A505460231    Energie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 119078    Désignation commerciale : ABSENT

**TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION**

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : ENCHERES MAT

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE :  
22 BOULEVARD RIQUET  
31000 TOULOUSE

**GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS**

- 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 - DIRECTION
- 3 - VISIBILITÉ
- 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
- 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- 7 - AUTRE MATÉRIEL

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.5m/km			
Dissymétrie suspension ≤30%	3%		20%	
Forces verticales	1265daN		835daN	
Frein de service				
Force de freinage:	383daN	379daN	323daN	275
Déséquilibre (<20%):	2%		15%	
Force de freinage (efficacité):	383daN	379daN	323daN	275
Taux d'efficacité global ≤50%):	64%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité ≥18%): 21%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.0%	-3.0%		

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO