

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636955137

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique	28/10/2025	25087570																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, AVG. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), G.																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																										
27/12/2025	Défaillance(s) mineure(s) 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,AVD,ARD,ARG.																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																										
Contre visite																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																										
N° D'AGRÉMENT :S013S227																																																																										
(9) RAISON SOCIALE MARIGNANE AUTO BILAN																																																																										
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÉMENT :013S1363 SIGNATURE :																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																								
GE-021-ZX (F)	02/03/2022	02/03/2022																																																																								
Marque	Désignation commerciale																																																																									
HYUNDAI	TUCSON																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																								
TMAJE811BMJ078847	M1	VP																																																																								
Type/CNIT	Énergie																																																																									
M10HMCVP004U575	EH																																																																									
Document(s) présenté(s)																																																																										
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																									
76655																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																									
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 a + 8m/km):</td><td colspan="4">-5.9m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td><td colspan="2">4%</td><td colspan="2">2%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">965daN</td><td colspan="2">712daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>306daN</td><td>328daN</td><td>222daN</td><td>209daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">7%</td><td colspan="2">6%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>306daN</td><td>328daN</td><td>222daN</td><td>209daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td><td colspan="4">63%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="4">22%</td></tr><tr><td colspan="5">Emissions à l'échappement :</td></tr><tr><td colspan="5">CO ralenti (≤ 0,3%): 0.10% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.03% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.023</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-1.8%</td><td>-1.9%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 a + 8m/km):	-5.9m/Km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4%		2%		Forces verticales :	965daN		712daN		Frein de service :					Forces de freinage :	306daN	328daN	222daN	209daN	Déséquilibre (<20%):	7%		6%		Forces de freinage (efficacité) :	306daN	328daN	222daN	209daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	63%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	22%				Emissions à l'échappement :					CO ralenti (≤ 0,3%): 0.10% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.03% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.023					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.8%	-1.9%		
	AVANT		ARRIERE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 a + 8m/km):	-5.9m/Km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4%		2%																																																																							
Forces verticales :	965daN		712daN																																																																							
Frein de service :																																																																										
Forces de freinage :	306daN	328daN	222daN	209daN																																																																						
Déséquilibre (<20%):	7%		6%																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	306daN	328daN	222daN	209daN																																																																						
Taux d'efficacité (≥ 58%):	63%																																																																									
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	22%																																																																									
Emissions à l'échappement :																																																																										
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.10% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.03% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.023																																																																										
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.8%	-1.9%																																																																								