

N° D'IMPRIMÉ C68080561

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	06/02/2026	26060007			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG				
05/04/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/11/2021 : 65604 km / 27/10/2023 : 104435 km / 08/12/2025 : 137412 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033C1356					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays ES-815-QG (F)	Date d'immatriculation 12/04/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 11/12/2017			
Marque HYUNDAI	Désignation commerciale TUCSON				
(1) N° dans la série du type (VIN) TMAJ3815GJJ561326	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP			
Type/CNIT M10HMCVP002W313	Énergie GO				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
138404					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DATE :					
G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -12.2 m/km Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 2 % 5 % Forces verticales : 959 daN 663 daN Frein de service Forces de freinage : 392 daN 433 daN 203 daN 245 daN Déséquilibre ($<20\%$) : 10 % 18 % Forces de freinage (efficacité) : 392 daN 433 daN 203 daN 245 daN Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 78 % Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -0.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 % -0.5 %					