

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639619324

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique	04/08/2026	26094007																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR. 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD. 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/01/2020 : 44316km / 22/12/2021 : 47496km / 04/12/2023 : 50940km / 29/09/2025 : 54592km /																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S0135227																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																										
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 01351572 SIGNATURE : 																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AP-317-XN (F) 07/04/2010 07/04/2010																																																																										
Marque Désignation commerciale SKODA FABIA																																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TMBAA25J7A3121140 M1 VP																																																																										
Type/CNIT Énergie M10SKDVP0006121 ES																																																																										
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 55380																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																										
DATE :																																																																										
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																										
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.06% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.07% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):					Forces verticales :					Frein de service :					Forces de freinage :					Déséquilibre ($< 20\%$):					Forces de freinage (efficacité):					Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):					Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):					Emissions à l'échappement :					CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.06% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.07% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)				
	AVANT		ARRIERE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à + 8m/km):																																																																										
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):																																																																										
Forces verticales :																																																																										
Frein de service :																																																																										
Forces de freinage :																																																																										
Déséquilibre ($< 20\%$):																																																																										
Forces de freinage (efficacité):																																																																										
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):																																																																										
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):																																																																										
Emissions à l'échappement :																																																																										
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.06% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.07% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023																																																																										
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)																																																																										