

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : S 636955251

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1572

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

EP-894-NR (F) 28/07/2017

28/07/2017

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale

VF1FL000658664019

NI

Genre CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10RENCT500J864

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

77896

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

31/10/2025

25087682

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement

défectueux ou manquant, AVD.

4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVD.

6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures,

Défaillance(s) mineure(s)

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé, ARD,D,ARG,G.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, chamières, serrures ou gâches

détériorées. AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:

06/10/2022 : 38339km / 16/11/2023 : 53846km / 11/09/2024 : 74848km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

	AVANT		ARRIERE		RE
	G	D	G		D
<b>Ripage</b> (-8 à + 8m/km);	+0.			D	
Dissymétrie suspension (≤30%):					
Forces verticales :		8%			
Frein de service :	1124daN		709daN		
Forces de freinage :	331daN	3304-N			
Déséquilibre (<20%):		339daN 3%	230daN		231daN
Forces de freinage (efficacité) :	777		0200000000	1%	
Taux d'efficacité (≥ 50%):	2210914	339daN	230daN	231da	231daN

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 13%): 19%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.52m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -2.1% -2.4%