



N° D'IMPRIMÉ C69880433

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

14/01/2026

26059390

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement C

## Défaillances mineures :


3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/02/2023 : 156292 km / 22/02/2025 : 198619 km



## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/03/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
EY-720-XG (F) 01/02/2019 06/07/2018

Marque Désignation commerciale

PEUGEOT 5008

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3MCYHZJJL040945 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10PGTVPO719382 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

217260

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|  | G       | AVANT     | D       | G       | ARRIÈRE | D       |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                    |         | -7.7 m/km |         |         |         |         |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :   |         | 0 %       |         |         | 14 %    |         |
| Forces verticales :                        |         | 901 daN   |         | 965 daN |         |         |
| Frein de service                           |         |           |         |         |         |         |
| Forces de freinage :                       | 255 daN |           | 288 daN | 234 daN |         | 233 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                      | 12 %    |           |         |         | 1 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :          | 255 daN |           | 288 daN | 234 daN |         | 233 daN |
| Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) : | 63 %    |           |         |         |         |         |

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 23 %

## Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m<sup>-1</sup>) C2:0.58 m<sup>-1</sup> C3:0.4 m<sup>-1</sup> C4:0.37 m<sup>-1</sup> Moyenne:0.45 m<sup>-1</sup>

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % -3.9 %