# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613775**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 03/04/2026 | 26002958 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

02/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1478

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FS-733-TW (F) | 11/10/2021 | 30/12/2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WVWZZZ3CZ9E539519 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MVW18K2EPB84 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

168196

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10/03/2021 : 143943km / 07/10/2021 : 147435km / 03/10/2023 : 156749km / 06/10/2025 : 167152km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -2.1m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 0% | | 0% | |
| **Forces verticales** | 894daN | | 594daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 311daN | 317daN | 199daN | 206daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité): | 311daN | 317daN | 199daN | 206daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 69% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 21%

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.7% | -2.6% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -2.4% | -2.4% |

**FS-733-TW**

CT : 02/06/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** WVWZZZ3CZ9E539519

N° d'imprimé : **ZA14613775**

S031Z123
26002958
XXXXXXX