



FORD EXPLORER

ADRESSE D'INSPECTION

Adresse d'inspection

FORD CASTRES - Auto Services

Adresse d'inspection

Route de Toulouse 11
81710 Saix

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Immatriculation	FX-235-PS	Niveau carburant	25
Marque	FORD	Nbre sièges	5
Modèle	EXPLORER	Nombre appuis-têtes	5
VIN	WF02K8GY0LGC11286	Moteur fonctionnant	Oui
Kilométrage	118 658	Batterie fonctionnante	Oui
Première immatriculation	04/03/2021	Véhicule roulant	Oui

DOCUMENTS ET CLÉS

Certificat immatriculation (original)	Original	Nbre clés total	1
Certificat immatriculation (original)	Oui	Nbre clés télécommandes	1

OPTIONS


Câble de charge	Aucun câble (VE / PHEV)	Kit réparation	Non
Compresseur	Non		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,5 mm	Autre	255/55 ZR 20 110 W	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	3,4 mm	Autre	255/55 ZR 20 110 W	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	3,4 mm	Autre	255/55 ZR 20 110 W	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	2,5 mm	Autre	255/55 ZR 20 110 W	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES





Pare-chocs AV

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Peindre





Pneu AVG

Type de dommage

Mode de réparation

Hors tolérance

E - Remplacer




Pneu ARG

Type de dommage

Mode de réparation

Hors tolérance

E - Remplacer





Pneu ARD

Type de dommage

Mode de réparation

Hors tolérance

E - Remplacer



Pneu AVD

Type de dommage

Mode de réparation

Hors tolérance

E - Remplacer




Câble de recharge (normal)

Type de dommage

Mode de réparation

Manque
E - Remplacer



Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage

Mode de réparation

Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement dossier AVG

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)
Smart repair




Revêtement dossier AVD

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)
Smart repair






Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Intérieur

Type de dommage

Mode de réparation

Tache

Nettoyer




Compresseur

Type de dommage

Mode de réparation

Manque

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Pare-chocs AR

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Garnit. montant Mil D

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Smart repair




Garnit. couvercle AR

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Smart repair




Garnit. int G coffre

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Smart repair




Kit réparation pneu

Type de dommage

Mode de réparation

Manque

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. siège int G

Type de dommage

Mode de réparation

Cassé

E - Remplacer



Moulure d'aile ARD

Type de dommage

Mode de réparation

Dégrafé

Dépose/Repose




Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Acceptable





Spoiler AV

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Acceptable



Aile AVD

Type de dommage

Mode de réparation

Griffe(s)

Acceptable

SIGNATURES

Inspecteur / contrôleur

Marvin 249 - LE QUERE | 09/07/2026 16:09

Signataire autorisé

Vaissiere | 09/07/2026 16:10

Concessionnaire / agent

Vaissiere | 09/07/2026 16:10