

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



### **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle volontaire total 22/10/2025 25010181

**FONCTIONS CONTRÔLÉES** 

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

#### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033C324

**RAISON SOCIALE:** SARLAUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

#### **IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

VR1URHNSSNW022864

SIGNATURE:

#### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

1 ère mise Date de Immatriculation et pays Date d'immatriculation culation GJ-343-DS (F) 26/12/2022 30/08/2022

> Marque Désignation commerciale

DS DS 3 CROSSBACK

N° dans la série du type (VIN) Catégorie internationale Genre

Énergie Type/CNIT M10CPFVP000Z935

M1

VP

FS

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

# KILOMÉTRAGE RELEVÉ

21662



Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle

réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIFRE Ripage (-8 à +8 m/km) +0.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : Forces verticales: 804 daN 489 daN

Frein de service

Forces de freinage : 296 daN 295 daN 162 daN 164 daN Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité) : 296 daN 295 daN 162 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.026

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -0.1 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO