

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585960

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		05/11/2025		25008899																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV)																																																																													
05/11/2025			DEFAILLANCES MAJEURES :																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)																																																																													
Contre-visite			5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD, AVG)																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S031Z123			8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0322, P0684, P2200																																																																													
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			DEFAILLANCES MINEURES :																																																																													
Tel : 05.61.42.27.81			0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD)																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)																																																																													
SIGNATURE :			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/08/2021 : 74828km / 21/08/2023 : 114177km /																																																																													
EY-745-TF (F) 14/03/2017 14/03/2017																																																																																
Marque Désignation commerciale																																																																																
VOLKSWAGEN TIGUAN																																																																																
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																																
WVGZZZ5NZHW886883 M1G VASP																																																																																
Type/CNIT Énergie																																																																																
M1GVWGVPM694803 GO																																																																																
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
147964																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																
EK-745-TF CT : 05/11/2025 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : WVGZZZ5NZHW886883 N° d'imprimé : ZA13585960			<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-4.5m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">4%</td><td colspan="2">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">986daN</td><td colspan="2">691daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>348daN</td><td>346daN</td><td>172daN</td><td>171daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">1%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>403daN</td><td>401daN</td><td>208daN</td><td>231daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">74%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 28%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.20m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>+0.7%</td><td>-1.5%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-4.0%</td><td>-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-4.5m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	4%		1%		Forces verticales	986daN		691daN		Frein de service					Force de freinage:	348daN	346daN	172daN	171daN	Déséquilibre (<20%):	1%		1%		Force de freinage (efficacité):	403daN	401daN	208daN	231daN	Taux d'efficacité global (=58%):	74%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 28%				Emissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.20m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+0.7%	-1.5%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.5m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		1%																																																																													
Forces verticales	986daN		691daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	348daN	346daN	172daN	171daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	1%		1%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	403daN	401daN	208daN	231daN																																																																												
Taux d'efficacité global (=58%):	74%																																																																															
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 28%																																																																															
Emissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées (0.20m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+0.7%	-1.5%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%																																																																														
S031Z123 25008899 XXXXXXX																																																																																