



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

199-B

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° D'IMPRIMÉ C70514580

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		16/06/2026	26108215
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		<p>Défaillances majeures : 5.2.2.b.7. ROUE : Roue gravement déformée, usée, mal assemblée ou modification présentant un risque AVD 5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES : Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté ARG</p> <p>Défaillances mineures : 5.2.3.b.6. PNEUMATIQUES : Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
15/08/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : L031C414			
(9) RAISON SOCIALE : SAS CORNEBARRIEU AUTO BILAN			
(3) COORDONNÉES : 8 RUE DEWOITINE 31700 CORNEBARRIEU Tél : 05.61.85.22.25			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 031C8113			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GA-234-GX (F)	26/06/2021	26/06/2021	
Marque	Désignation commerciale		
CITROEN	AMI		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VR79AZ2CAM5847025	L6e-BP	QM	
Type/CNIT	Énergie		
L6ECTR4M081R613	EL		
Document(s) présenté(s)			
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
27843			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			