

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT :

S013C326

(9) RAISON SOCIALE :

CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES:

20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES

Tél: 04.42.79.64.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

013D1314

SIGNATURE:



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

(2) Immatriculation et pays FV-952-VB (F)

Date d'immatriculation 14/12/2020

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 14/12/2020

Maraue

Désignation commerciale

BMW

330E

(1) N° dans la série du type (VIN) VVBA5P51040FK64085

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

M10BMWVP076C385

Énergie

FF

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

340531

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

21/11/2025

25104741

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement

2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui

devraient être fixes D

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 08/02/2022: 57460 km / 07/02/2023: 129109 km / 13/02/2024: 213830 km / 29/04/2025 : 299562 km / 03/11/2025 : 339379 km

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques



## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 9 % 2 % Forces verticales: 813 daN 929 daN Frein de service

Forces de freinage : 310 daN 313 daN 336 daN 337 daN Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité): 310 daN 313 daN 336 daN 337 daN Taux d'efficacité global (≥58 %): 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 36 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.04 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda : 1.019

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-2.5 %

-2.4 %