



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C71382204

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	13/05/2026	26108322		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures : 5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES : Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté AVG</p> <p>Défaillances mineures : 3.4.1.a.6. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux AV</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
12/07/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : L013C427				
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS				
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 013C8017				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GB-742-WV (F)			20/09/2021	20/09/2021
Marque			Désignation commerciale	
CITROEN			AMI	
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale	Genre
VR79AZ2CAM5859786			L6e-BP	QM
Type/CNIT			Énergie	
L6ECTR4M081R613			EL	
Document(s) présenté(s)				
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
015102				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				