

Vérification des machines équipées en levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 et de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié
Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque : LIEBHERR Modèle :
Type : R924 COMPACT Année : 2 009
Marquage : CE
N° Constructeur : WLHZ1055LZC025958
Porteur :
Immat. / châssis :
N° Client : 1629918
CMU en daN : 6 400
Compteur : 9026 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Fuite hydraulique sur raccords rapides - Y remédier
- 2 1 linguet de sécurité inopérant - Y remédier
- 3 Jeu sur l'ensemble des axes de l'équipement - Y remédier
- 4 Importante fuite hydraulique sur l'équipement - Trouver l'origine et y remédier
- 5 Fuite hydraulique sur flexible de vérin côté gauche - Y remédier
- 6 Capotages détériorés - Y remédier
- 7 Vitre basse fissurée - Y remédier
- 8 Gros problème de puissance, la machine ne tient pas le régime moteur lors de l'allongement de l'équipement et fini par caler - Trouver l'origine et y remédier rapidement

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

