

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395330

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		20/07/2026		26005696	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur (AV)			
20/07/2026		DEFAILLANCES MAJEURES :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AR, AV)			
Contre-visite		1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.1.10.b.2. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) : Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant			
N° D'AGRÈMENT : S031Z123		3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVG, AVD)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG)			
Tel : 05.61.42.27.81		DEFAILLANCES MINEURES :			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)			
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG)			
SIGNATURE :		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD)			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
CH-690-DE (F) 02/10/2015 29/06/2012		06/07/2018 : 99286km / 15/07/2020 : 117856km / 25/07/2022 : 140551km / 26/07/2024 : 159942km			
Marque Désignation commerciale					
HONDA CMC					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
SHHFK3760CU005372 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10HNDVP000T310 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
171067					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
CH-690-DE					
CT : 20/07/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : SHHFK3760CU005372					
N° d'imprimé : ZA14395330					
S031Z123 26005696 XXXXXXX					
		AVANT ARRIERE			
		G D G D			
		Ripage (-8 à +8m/km) +0.6m/km			
		Dissymétrie suspension (=30%) 0% 14%			
		Forces verticales 960daN 499daN			
		Frein de service			
		Force de freinage: 10daN 361daN 176daN 185daN			
		Déséquilibre (<20%): 98% 5%			
		Force de freinage (efficacité): 401daN 379daN 160daN 186daN			
		Taux d'efficacité global (=58%): 77%			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20%			
		Emissions à l'échappement			
		Opacité des fumées (0.53m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10			
		Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% -0.5%			
		Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -3.9%			