

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639069362

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique	21/07/2026	26093732																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.																																																																									
20/09/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/03/2019 : 35844km / 04/03/2022 : 56813km / 05/03/2024 : 71003km / 16/07/2026 : 85246km /																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».																																																																									
Contre visite																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S013S227																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																										
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE : 																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DQ-580-GA (F) 30/03/2015 30/03/2015																																																																										
Marque Désignation commerciale CITROEN C1																																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7PSCFBBER534548 M1 VP																																																																										
Type/CNIT Énergie M10CTRVP016T606 ES																																																																										
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 85251																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																										
DATE :																																																																										
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																										
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td></td><td>-2.2m/Km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td></td><td>11%</td><td></td><td>12%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>568daN</td><td></td><td>369daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>183daN</td><td>175daN</td><td>123daN</td><td>108daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td><td></td><td>5%</td><td></td><td>13%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>183daN</td><td>175daN</td><td>123daN</td><td>108daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):</td><td>62%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-1.0%</td><td>-2.3%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.2m/Km			Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		11%		12%	Forces verticales :		568daN		369daN	Frein de service :					Forces de freinage :	183daN	175daN	123daN	108daN	Déséquilibre ($< 20\%$):		5%		13%	Forces de freinage (efficacité) :	183daN	175daN	123daN	108daN	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	62%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-2.3%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.2m/Km																																																																								
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		11%		12%																																																																						
Forces verticales :		568daN		369daN																																																																						
Frein de service :																																																																										
Forces de freinage :	183daN	175daN	123daN	108daN																																																																						
Déséquilibre ($< 20\%$):		5%		13%																																																																						
Forces de freinage (efficacité) :	183daN	175daN	123daN	108daN																																																																						
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	62%																																																																									
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%																																																																										
Emissions à l'échappement :																																																																										
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005																																																																										
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-2.3%																																																																								