

N° D'IMPRIMÉ CV60656916

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																						
Contrôle volontaire total		26/02/2026		26010586																																																																																																						
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																																																								
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR 6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré AR Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV, AR																																																																																																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																										
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																										
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																										
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 033F1011																																																																																																										
SIGNATURE :																																																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																										
Immatriculation et pays GR-641-LG (F)		Date d'immatriculation 12/04/2024		Date de 1 ^{ère} mise en circulation 27/09/2023																																																																																																						
Marque CITROEN		Désignation commerciale C3																																																																																																								
N° dans la série du type (VIN) VF7SXHNPZPT587267		Catégorie internationale M1		Genre VP																																																																																																						
Type/CNIT ILLISIBLE		Énergie ES																																																																																																								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																										
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																								
033021		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+2.6 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>0 %</td><td></td><td></td><td>7 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>603 daN</td><td></td><td></td><td>367 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>243 daN</td><td></td><td>267 daN</td><td>166 daN</td><td></td><td>169 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>9 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>243 daN</td><td></td><td>267 daN</td><td>166 daN</td><td></td><td>169 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>87 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>25 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0 %</td><td></td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td>1.001</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.0 %</td><td></td><td></td><td>-3.2 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-0.6 %</td><td></td><td></td><td>-0.5 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.6 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			7 %		Forces verticales :		603 daN			367 daN		Frein de service							Forces de freinage :	243 daN		267 daN	166 daN		169 daN	Déséquilibre (<20%) :		9 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	243 daN		267 daN	166 daN		169 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	87 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %		Lambda (0.97 à 1.03) :	1.001	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %			-3.2 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.6 %			-0.5 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																																				
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.6 m/km																																																																																																								
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			7 %																																																																																																					
Forces verticales :		603 daN			367 daN																																																																																																					
Frein de service																																																																																																										
Forces de freinage :	243 daN		267 daN	166 daN		169 daN																																																																																																				
Déséquilibre (<20%) :		9 %			2 %																																																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	243 daN		267 daN	166 daN		169 daN																																																																																																				
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	87 %																																																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %																																																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																																																										
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %		Lambda (0.97 à 1.03) :	1.001																																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %			-3.2 %																																																																																																						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.6 %			-0.5 %																																																																																																						

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO