

N° D'IMPRIMÉ C71144063

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	17/07/2026	26063665		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD Défaillances mineures : 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/07/2019 : 142177 km / 27/05/2021 : 168175 km / 04/05/2023 : 195202 km / 11/05/2023 : 195527 km / 26/04/2025 : 225472 km			
16/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S033C324				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD				
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 091C0438				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation				
BG-281-BR (F) 15/07/2019 12/01/2011				
Marque Désignation commerciale				
BMW SERIE X				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
WBAVN11060VP19149	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10BMWVP0020109	GO			
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
241474	G	AVANT D	G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.3 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %		8 %
Forces verticales :		815 daN		804 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	289 daN	297 daN	266 daN	273 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		3 %
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	297 daN	266 daN	273 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :		69 %		
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :		19 %		
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.53 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %	-1.9 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-2.5 %		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				