

## PROCÈS-VERBAL



N° d'imprimé : S 635663320

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/10/2025	25087251
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux	

exigences, AR.

défectueuse, ARD.

atteint, AVG,AVD.

(lumière émise affectée), ARD.

Défaillance(s) mineure(s)

d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.

techniques précédents non réalisé

usé, AVG, AVD, ARD, ARG.

endommagé, D,ARD.

15/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1572

SIGNATURE :

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 22/02/2021

22/02/2021

FX-176-HH (F) Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre V/P

VF1RFB00367109293

MI

Type/CNIT

Énergie

M10RENVPC98C146

FS

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

100180

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace

4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARD.

4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARG,ARD.

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles

n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

AVANT ARRIFRE G D Ripage (-8 à + 8m/km). +5.6m/Km Dissymétrie suspension (≤30%): 3% 11% Forces verticales : 865daN 488daN Frein de service : Forces de freinage : 285daN 279daN 169daN 179daN Déséquilibre (<20%): 3% 6% Forces de freinage (efficacité) : 285daN 279daN 169daN 179daN Taux d'efficacité (≥ 58%): 67%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.023

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -3 3% -3.4% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) -4,0% -4 0%