

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976203

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		21/11/2025		25009313	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG) 7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement (ARD) DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/10/2022 : 65746km / 27/12/2024 : 109749km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
20/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EW-002-FD (F)			30/03/2018		
30/03/2018					
Marque			Désignation commerciale		
MAZDA			MAZDA CX-3		
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale		Genre
JMZDK6W7601341095			M1		VP
Type/CNIT			Énergie		
M10MAZVP0018152			ES		
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
131008					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			DATE :		
EW-002-FD					
CT : 20/01/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : JMZDK6W7601341095					
N° d'imprimé : ZA13976203					
S031Z123 25009313 XXXXXXX					
			AVANT G D Ripage (-8 à +8m/km) -6.6m/km Dissymétrie suspension (=30%) 12% 3% Forces verticales 761daN 476daN Frein de service Force de freinage: 295daN 272daN 152daN 155daN Déséquilibre (<20%): 8% 2% Force de freinage (efficacité): 295daN 272daN 152daN 155daN Taux d'efficacité global (=58%): 70% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21% Emissions à l'échappement CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.06 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.013 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -3.0% -2.3%		