

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395490

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/07/2026		26005850	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, ARG, AVD, AVG, C) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD, ARG, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR, AV) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/01/2019 : 158430km / 02/12/2020 : 171508km / 03/08/2021 : 173297km / 12/08/2023 : 216323km / 12/04/2025 : 234775km / 15/05/2025 : 235051km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
22/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
AG-546-JH (F)		03/06/2025		07/02/2005	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		CADDY LIFE 5 PLACES TDI 105CH			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WV2ZZZ2KZ5X066987		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
MWW53N4DL459		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
250812					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :			

AG-546-JH

CT : 22/09/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WV2ZZZ2KZ5X066987

N° d'imprimé : ZA14395490

S031Z123
26005850
XXXXXXX

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)			
-0.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		8%	
45%			
Forces verticales		664daN	
889daN			
Frein de service		242daN	
Force de freinage:		312daN	
306daN		247daN	
Déséquilibre (<20%):		3%	
2%			
Force de freinage (efficacité):		247daN	
306daN		242daN	
Taux d'efficacité global (=50%):		71%	
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 25%	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-1.6%	
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		-3.5%	
		+0.0%	
		-4.0%	