



N° D'IMPRIMÉ CV60642414

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

as AUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

12/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010334

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GL-138-PY (F)	12/01/2023	12/01/2023

Marque	Désignation commerciale
FORD	PUMA

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WF02XXERK2NA33159	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP4678158	FH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

72935

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIÈRE
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.8 m/km	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %	3 %
Forces verticales :	786 daN	524 daN
Frein de service		
Forces de freinage :	264 daN	271 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	3 %	10 %
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN	271 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	74 %	208 daN
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %	
Émissions à l'échappement		
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.06 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %	-0.9 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.0 %	-3.1 %	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

