

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14389200

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		09/07/2026		26005571	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (AVG, AVD) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVD, AVG) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVG, AVD) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD) 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG) 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (AVD, ARD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) 5.2.3.f.2. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) (ARG) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD) 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD) 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures (AVD) 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR) Attention il existe une suite à cette page du procès verbal			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
08/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EN-205-RW (F)		28/06/2017		31/05/2000	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		BOX FT			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3232B5215884149		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
232B52/1		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
297103					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

EN-205-RW

CT : 08/09/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF3232B5215884149

N° d'imprimé : ZA14389200

S031Z123
26005571
XXXXXXX

		AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+11.5m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	53%		0%		
Forces verticales	1194daN		689daN		
Frein de service					
Force de freinage:	314daN	347daN	79daN	73daN	
Déséquilibre (<20%):	10%		8%		
Force de freinage (efficacité):	425daN	466daN	79daN	77daN	
Taux d'efficacité global (=50%):	55%				
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 19%		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	%			

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14389201

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		09/07/2026		26005571	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA14389200		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)		
08/09/2026			7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à 1°échappement		
Contre-visite			8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			DÉFAILLANCES MINEURES :		
N° D'AGRÈMENT : S031Z123			2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD)		
Tel : 05.61.42.27.81			4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse (ARD)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé (ARD)		
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352			5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD)		
SIGNATURE :			5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AVD, AVG, G, ARD, D)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD)		
EN-205-RW (F) 28/06/2017 31/05/2000			6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux		
Marque Désignation commerciale			6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)		
PEUGEOT BOX FT			6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD)		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV, D, AR)		
VF3232B5215884149 N1 CTTE			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
Type/CNIT Énergie			31/10/2018 : 234317km / 11/06/2021 : 262397km / 19/05/2026 : 295924km		
232B52/1 GO			Attention il existe une suite à cette page du procès verbal		
Document(s) présenté(s)			Attention ce procès verbal contient 2 pages		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
297103					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
XXXXXXXXXXXXX					
CT: XX/XX/XXXX					
N° d'agrément : XXXXXXXX					
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX					
N° d'imprimé : ZA14389201					
S031Z123 26005571 XXXXXXX					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+11.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	53%		0%	
Forces verticales	1194daN		689daN	
Frein de service				
Force de freinage:	314daN	347daN	79daN	73daN
Déséquilibre (<20%):	10%		8%	
Force de freinage (efficacité):	425daN	466daN	79daN	77daN
Taux d'efficacité global (=50%):	55%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	%		