# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15016040**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 24/06/2026 | 26005076 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

23/08/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031F1384

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FG-588-DH (F) | 14/05/2019 | 14/05/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU1B5220563091047 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10DACVP001W366 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

116373

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
21/06/2023 : 70966km / 20/06/2025 : 106457km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.3m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 18% | | 7% | |
| **Forces verticales** | 568daN | | 408daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 202daN | 180daN | 148daN | 139daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 7% | |
| Force de freinage (efficacité): | 202daN | 180daN | 148daN | 139daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 68% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 27%

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.03 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.022

**Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** -1.8% -1.1%

**FG-588-DH**

CT : 23/08/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** UU1B5220563091047

N° d'imprimé : **ZA15016040**

S031Z123
26005076
XXXXXXX