

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13761029**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/10/2025	25007954

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
03/10/2025

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
<b>(2) Immatriculation et pays</b>	<b>Date d'immatriculation</b>	<b>Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation</b>
FZ-551-JT (F)	21/05/2021	21/05/2021
<b>Marque</b>	<b>Désignation commerciale</b>	
RENAULT	MEGANE	
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b>	<b>(5) Catégorie internationale</b>	<b>Genre</b>
VF1RFB00X67185254	M1	VP
<b>Type/CNIT</b>	<b>Énergie</b>	
M10RENVPC989179	GO	
<b>Document(s) présenté(s)</b>		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
111433

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

FZ-551-JT

CT : 03/10/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1RFB00X67185254

N° d'imprimé : ZA13761029

S031Z123  
25007954  
XXXXXXX

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
<b>DEFAILLANCES CRITIQUES :</b>
3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV)
<b>DEFAILLANCES MAJEURES :</b>
0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG)
<b>DEFAILLANCES MINEURES :</b>
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, C)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.7m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	0%		5%	
<b>Forces verticales</b>	906daN		601daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	330daN	339daN	216daN	234daN
Déséquilibre (<20%):	3%		8%	
Force de freinage (efficacité):	330daN	339daN	216daN	234daN
Taux d'efficacité global (=58%):	74%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.7%	-4.0%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-0.3%	-4.0%		