

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008535**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	04/06/2026	26004508	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures	<p>DEFAILLANCES MAJEURES :</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)</p> <p>4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARD)</p> <p>5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVD)</p> <p>6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)</p> <p>8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important</p> <p>Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0030, P0130</p> <p>8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)</p> <p>DEFAILLANCES MINEURES :</p> <p>2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR, ARG, D, ARD)</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD, AVG)</p> <p>6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV, AR)</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/09/2018 : 175173km / 22/09/2020 : 187948km / 15/10/2020 : 188198km / 19/09/2022 : 202303km / 04/10/2022 : 202527km / 09/09/2024 : 214030km</p>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
03/08/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
8302 KC 46 (F) 18/10/2004 18/10/2004			
Marque Désignation commerciale			
FORD FIESTA			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
WF0HXXGAJH4L51334 M1 VP			
Type/CNIT Énergie			
MFD11C2C5408 ES			
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
222691			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT	ARRIÈRE	
	G D	G D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.9m/km		
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		0%
Forces verticales	669daN		425daN
Frein de service			
Force de freinage:	222daN	231daN	153daN 153daN
Déséquilibre (<20%):	4%		0%
Force de freinage (efficacité):	222daN	231daN	153daN 153daN
Taux d'efficacité global (=50%):			69%
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 22%
Emissions à l'échappement			
CO ralenti (=0.3): 0.13 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.19 - Lambda (0.97 à 1.03): 1			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.7%		-3.8%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.8%		-4.0%

8302 KC 46

CT : 03/08/2026

N° d'agrément :
S031Z123

N° de série :
WF0HXXGAJH4L51334

N° d'imprimé : ZA15008535

S031Z123

26004508

XXXXXXX