

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE183
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636373905

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	31/10/2025	25036171																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVG. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVG.																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD. 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD. 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0366 P0369																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/06/2023 : 100075km / 07/07/2023 : 102288km / 15/07/2025 : 159685km / 04/09/2025 : 162088km /																																																																												
Contre visite																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S013S485																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN ST VICTORET																																																																													
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442889964 3/10 AV de l'Europe 13700 MARIGNANE																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 013S1586 SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation EG-271-YZ (F) 14/06/2019 14/06/2019 Marque Désignation commerciale OPEL GRANDLAND X (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0VZRHNS2KS266512 M1 VP Type/CNIT Énergie M10PELV6047683 ES Document(s) présent(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
162204																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																													
DATE :																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td></td><td>-2.1m/Km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td></td><td>0%</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>872daN</td><td></td><td>550daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>269daN</td><td>292daN</td><td>223daN</td><td>192daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td></td><td>8%</td><td></td><td>14%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>269daN</td><td>292daN</td><td>223daN</td><td>192daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td><td>68%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤ 0,3%): 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03): 1.022</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td></td><td>-1.0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>-1.0%</td><td>-0.8%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.1m/Km			Dissymétrie suspension (≤30%):		0%		0%	Forces verticales :		872daN		550daN	Frein de service :					Forces de freinage :	269daN	292daN	223daN	192daN	Déséquilibre (<20%):		8%		14%	Forces de freinage (efficacité) :	269daN	292daN	223daN	192daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	68%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti (≤ 0,3%): 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03): 1.022					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)		-1.0%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.0%	-0.8%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.1m/Km																																																																											
Dissymétrie suspension (≤30%):		0%		0%																																																																									
Forces verticales :		872daN		550daN																																																																									
Frein de service :																																																																													
Forces de freinage :	269daN	292daN	223daN	192daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):		8%		14%																																																																									
Forces de freinage (efficacité) :	269daN	292daN	223daN	192daN																																																																									
Taux d'efficacité (≥ 58%):	68%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%																																																																													
Emissions à l'échappement :																																																																													
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03): 1.022																																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)		-1.0%																																																																											
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.0%	-0.8%																																																																											