



N° D'IMPRIMÉ CV60642810

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

29/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010380

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GK-243-TB (F) Date d'immatriculation : 25/11/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 25/11/2022

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CLIO

N° dans la série du type (VIN)

Catégorie internationale

Genre

VF1RJA00669806387

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10RENVPE43U294

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

10119

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %	2 %
Forces verticales :	725 daN	439 daN
Frein de service		
Forces de freinage :	274 daN	266 daN 142 daN 162 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %	13 %
Forces de freinage (efficacité) :	274 daN	266 daN 142 daN 162 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %	
Émissions à l'échappement		
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %	+0.6 %



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO