



N° D'IMPRIMÉ CV60675608

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

18/08/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011086

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GZ-995-QM (F)

Date d'immatriculation

26/06/2024

Date de 1^{ère} mise en circulation

26/06/2024

Marque

DACIA

Désignation commerciale

JOGGER

N° dans la série du type (VIN)

UU1DJF00672807525

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10DACVP0020660

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

21049

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		0 %	
Forces verticales :	781 daN		547 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	264 daN	262 daN	151 daN	166 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN	262 daN	151 daN	166 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.5 %		-0.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %		-4.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO