



AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique			13/08/2026	26094177																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances critiques			Défaillance(s) critique(s) 6.1.1.d.3. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Grave fêlure ou déformation du berceau, AVD,AV.																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																															
13/08/2026			Défaillance(s) majeure(s) 4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AVG,AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 4.2.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement, AVG. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV,AR.																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD. 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISÉ : Mauvais fonctionnement 4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadiopre défectueux ou endommagé, ARD. 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AV. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,ARG,AVD,ARD,D. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,ARG,ARD. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD. 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2566																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGRÈMENT : S013S227																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																															
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE :																																																																															
IDENTIFICATION DU VEHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation																																																																															
DF-244-WC (F) 07/07/2020 10/04/2014																																																																															
Marque Désignation commerciale																																																																															
PEUGEOT 308																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																															
VF3LCBHYBES028248 M1 VP																																																																															
Type/CNIT Énergie																																																																															
M10PGTVP011V938 GO																																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																															
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																															
187334																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																															
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																															
			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
			<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">+7.6m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">807daN</td><td colspan="2">552daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>269daN</td><td>270daN</td><td>167daN</td><td>164daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">2%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>269daN</td><td>270daN</td><td>167daN</td><td>164daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td><td colspan="2">64%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="4">22%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.28m-1 C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 Moyenne: 0.13m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-4,0%</td><td>+1,0%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)</td><td>-4,0%</td><td>-4,0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+7.6m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%		Forces verticales :	807daN		552daN		Frein de service :					Forces de freinage :	269daN	270daN	167daN	164daN	Déséquilibre (<20%):	1%		2%		Forces de freinage (efficacité) :	269daN	270daN	167daN	164daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	64%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	22%				Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.28m-1 C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 Moyenne: 0.13m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-4,0%	+1,0%			Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)	-4,0%	-4,0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à + 8m/km):	+7.6m/Km																																																																														
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%																																																																												
Forces verticales :	807daN		552daN																																																																												
Frein de service :																																																																															
Forces de freinage :	269daN	270daN	167daN	164daN																																																																											
Déséquilibre (<20%):	1%		2%																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	269daN	270daN	167daN	164daN																																																																											
Taux d'efficacité (≥ 58%):	64%																																																																														
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	22%																																																																														
Emissions à l'échappement :																																																																															
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.28m-1 C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 Moyenne: 0.13m-1																																																																															
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-4,0%	+1,0%																																																																													
Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)	-4,0%	-4,0%																																																																													

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : S 639619496

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/08/2026	26094177	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques		Suite du procès-verbal		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillance(s) mineure(s)		
13/08/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		15/06/2020 : 78830km / 25/07/2022 : 117052km / 24/07/2024 : 154870km / 26/07/2024 : 155129km /		
Contre visite		Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Attention, ce procès-verbal contient 2 pages		
N° D'AGRÈMENT : S013S227				
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN				
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
DE-244-WC (F)		07/07/2020 10/04/2014		
Marque		Désignation commerciale		
PEUGEOT		308		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre
VF3LCBHYBES028248		M1		VP
Type/CNIT		Énergie		
M10PGTVP011V938		GO		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
187334				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
AUTOSUR				
X				
° d'agrément :				
° de :				