

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619219**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/04/2026	26003231

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/06/2026

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)** : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

8.2.22.a.2. **OPACITÉ** : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

DEFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)** : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

5.2.3.e.1. **PNEUMATIQUES** : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG)

5.3.2.c.1. **AMORTISSEURS** : Protection défectueuse (AVG, AVD)

8.2.22.c.1. **OPACITÉ** : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

09/01/2019 : 47982km / 08/01/2021 : 85121km / 06/01/2023 : 125091km / 26/12/2024 : 168046km

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

DN-542-ZB (F) 11/01/2019 11/02/2015

Marque Désignation commerciale

RENAULT CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF12RFL1H52423548 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10RENV382C784 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

195762

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		2%	
Forces verticales	799daN		474daN	
Frein de service				
Force de freinage:	305daN	307daN	170daN	198daN
Déséquilibre (<20%):	1%		15%	
Force de freinage (efficacité):	305daN	307daN	170daN	198daN
Taux d'efficacité global (=58%):	76%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: 00.58 - C3: 00.43 - C4: 00.54 - Moyenne: 0.52				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.5%	-2.9%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		

DN-542-ZB

CT : 16/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF12RFL1H52423548

N° d'imprimé : ZA14619219

S031Z123
 26003231
 XXXXXXXX