PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13762011 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 21/10/2025 25008425 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les 20/12/2025 exigences (G) 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE totalement inopérant 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou Contre-visite constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG, AVD, AVG) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement 31700 BEAUZELLE défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps Tel: 05.61.42.27.81 étranger (AVG, AVD) 6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière gravement (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR détérioré (AVG) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 élément endommagé (ARD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, SIGNATURE: serrures ou gâches détériorées (ARD) 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement IDENTIFICATION DU VÉHICULE important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation dispositif antipollution: P0369 ET-732-AF (F) 31/12/2020 27/12/2017 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/02/2022:65248km / 24/02/2024:99564km / 22/04/2024:102002km / Margue Désignation commerciale CITROEN C4 PICASSO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF73AHNYTHJ866926 Type/CNIT Énergie M10CTRVP043J386 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 125088 Ripage (-8 à +8m/km)+1.9m/km Dissymétrie suspension (=30%) 0% 7% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

ET-732-AF CT: 20/12/2025 N° d'agrément: S031Z123

N° d'imprimé :ZA13762011

VF73AHNYTHJ866926

PROCÈS-VERBAL N°:

N° de série :

\$031Z123 25008425 XXXXXXX

DATE:

Forces verticales 856daN 603daN Frein de service Force de freinage: 190daN 271daN 260daN 222daN Déséquilibre (<20%): 5% 15% Force de freinage (efficacité): 271daN 260daN 222daN 190daN Taux d'efficacité global (=58%): 64% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 25% Emissions à l'échappement CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.02 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.005

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.6% -2.0% S031Z123