

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008560**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/06/2026	26004532

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
04/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CV-710-FZ (F) 26/09/2018 30/05/2013
Marque Désignation commerciale
RENAULT CAPTUR
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF12R5A1H49095664 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10RENV334U717 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
179860

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CV-710-FZ

CT : 04/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF12R5A1H49095664

N° d'imprimé : **ZA15008560**

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) :** L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
 5.3.4.b.2. **ROTULES DE SUSPENSION :** Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG, AVD)

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. **TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS :** Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
 4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) :** Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
 5.3.2.c.1. **AMORTISSEURS :** Protection défectueuse (AVD, AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 18/07/2018 : 14455km / 13/08/2020 : 54841km / 10/08/2022 : 104909km / 20/08/2024 : 155979km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		8%	
Forces verticales	763daN		517daN	
Frein de service				
Force de freinage:	282daN	274daN	194daN	187daN
Déséquilibre (<20%):	3%		4%	
Force de freinage (efficacité):	282daN	274daN	194daN	187daN
Taux d'efficacité global (=58%):	73%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0.04 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.14 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.014				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.3%	-2.0%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.2%	%		

S031Z123
26004532
XXXXXXX