PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585625 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/10/2025 25008579 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage dans un état inacceptable (AVD) 26/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (D, G) 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARG) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé Contre-visite (G) 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AR) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le rélevé du système OBD indique un dysfonctionnement important S031Z123 N° D'AGRÉMENT : Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0238 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS route (AV) 31700 BEAUZELLE **DEFAILLANCES MINEURES:** Tel: 05.61.42.27.81 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD, ARG, AVD, AVG) SIGNATURE: 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou IDENTIFICATION DU VÉHICULE élément endommagé (AVD, D, ARD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR) Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÈ ET DE LEURS BOUCLES : AA-522-JG (F) 27/05/2014 04/05/2009 Ceinture de sécurité endommagée (ARD) Margue Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Désignation commerciale 20/08/2018: 67310km / 18/08/2020: 81236km / 17/08/2022: 103333km / 30/08/2022: 103576km / CITROEN NEMO 13/08/2024: 112220km / 30/08/2024: 112304km / / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7AJ8HSL94860279 Type/CNIT Énergie MCT5012XD476 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 118333 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

AA-522-JG CT: 26/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF7AJ8HSL94860279

N° d'imprimé :za13585625

S031Z123 25008579 XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		1%	
Forces verticales	769daN		526daN	
Frein de service				
Force de freinage:	263daN	284daN	176daN	1690
Dácáguilibno (20%).	0%		19/	

Mab Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): 263daN 284daN 176daN 169daN

68%

Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.45m-1) C2: 00.16 - C3: 00.17 - C4: 00.14 -

Moyenne: 0.16

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) +0.2% +0.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%