



N° D'IMPRIMÉ CV60674641

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle volontaire total		20/07/2026	26011019		
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033D1334					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
GW-496-JB (F)	12/04/2024	12/04/2024			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	SANDERO				
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre			
UU1DJF00372565616	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10DACVP002R420	ES				
Document(s) présent(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
22947					